

# 誘導灯のリコールについて

鹿屋市において誘導灯から出火する火災が発生しました。


これは、東芝ライテック(株)が平成2年7月から平成13年11月までに生産、販売した大型・薄型タイプの誘導灯の一部において、安定器（蛍光灯の点灯装置）の寿命末期に極めて稀ではありますが、発火に至る可能性があるとのことでリコール情報が出されています。事業所に設置してある誘導灯を確認し、下記に該当する場合は東芝ライテック(株)受付センターまでご連絡ください。

## 対象製品の見分け方

(1) 横幅が1 m以上の大型




(5) 点検用の引き輪が三角形




(2) 厚さ49mmの薄型

(3) 器具の端部が角型



(6) 銘板に社名「東芝ライテック株式会社」、または「東芝ライテック株式会社」と「株式会社遠藤照明」の標記



(4) 交換済シールが無い



ご連絡窓口/東芝ライテック(株)受付センター  
TEL0120-176-890(平日9時~12時・12時45分~17時)

[https://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/safety/20060221\\_youdou/20060221\\_youdou.htm](https://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/safety/20060221_youdou/20060221_youdou.htm)